Приёмщик360

ДЕМО · ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ · Тестовый автосервис «Приёмщик 360»
Тел.: +7 (000) 000-00-00

Дата: 09.08.2026 20:01
Сценарий: Демо-приёмка · Чек-лист диагностика
Исполнитель: Тестовый сотрудник

Отчёт осмотра автомобиля

Сводка осмотра

Есть замечания



Диаграмма и цветовая расшифровка считаются только по шагам с эвристикой.

Эвристических шагов **7**	Шагов всего **7**	В норме **4**
Обратить внимание **2**	Проблема **1**	Фото **5**
Длительность **4 мин**		

Клиент

ФИО	**Тестовый клиент**
Телефон	**—**

Автомобиль

Модель	**Тестовый седан**
Год	**2014**
VIN	**XW7TEST15MTEST123**
Госномер	**A000AA 00**
Пробег	**48 520 км**

Исполнение

Начало	**09.08.2026 20:01**
Окончание	**09.08.2026 20:01**
Исполнитель	**Тестовый сотрудник**
Локация	**Тестовая зона приёмки**

Выявленные проблемы

1

Проблема

Царапина на переднем бампере
Царапина на переднем бампере справа.



Детальные результаты осмотра

Результаты по всем пунктам сценария с учётом вложенных шагов.

Пункт	Статус	Результат	Фото
Внешнее состояние кузова	Внимание	Есть замечание	0 фото
Передний бампер	Проблема	Царапина на переднем бампере справа.	1 фото
Световые приборы	В норме	Без замечаний	0 фото
Уровни технических жидкостей	В норме	В норме	0 фото
Индикация на приборной панели	В норме	Без предупреждений	0 фото
Состояние шин	В норме	В норме	0 фото
Тормозная система	Внимание	Рекомендуется плановая проверка	0 фото



Царапина на переднем бампере • Фото 1 из 5



Передняя часть автомобиля • Фото 2 из 5



Задняя часть автомобиля • Фото 3 из 5



Салон автомобиля • Фото 4 из 5



Приборная панель • Фото 5 из 5